

2021

MESES	ACTIVIDADES	PTAR MOLLEPAMBA	PTAR ZONA NORTE	PTAR CUNCHIBAMBA	PTAR PUERTO ARTURO	PTAR TECHO PROPIO 1	PTAR TECHO PROPIO 3	PTAR TECHO PROPIO 2	PTAR PILAHUIN	PTAR TIUGUA EL PARQUE	PTAR TIUGUA BAJO	PTAR PICAHUJA	PTAR EL PERAL	PTAR INDOAMERICA	PTAR CARMEUTAS	PTAR PUCARA GRANDE	PTAR CALHUASIG	PARQUE INDUSTRIAL	PTAR SHUYURCO	PTAR PILAHUIN NUEVA	PTAR CIUDAD DE AMBATO			
MAYO	Limpieza componentes (canal de Ingreso, aliviadero, desarenador, trampa de grasas) y toma de caudales																							
	Mantenimiento de Filtros Biológicos y componente de Cloración																							
	Limpieza de vegetación y rastillado de PTAR																							
	Fumigación																							
	Limpieza componente secado de lodos y componente de sólidos																							
	Limpieza de Ingreso vehicular a la PTAR																							
	Recolección y entrega de muestras al Laboratorio para el análisis de aguas residuales																							
	Limpieza y mantenimiento de caja válvulas y válvulas																							
	Preparación de Cloro																							
	Colocación de cal en lodos generados																							
	Preparación de Coagulante Floculante																							
	Tratamiento con Atección																							
	Recolección de desechos sólidos y disposición en el relleno sanitario																							
	Mantenimiento cercas vivas																							
	Mantenimiento o medios filtrantes lecto de secado de lodos																							
	Medición de lodos componente de fosa séptica y/o sedimentador y/o reactor																							

NOTA: El cumplimiento de la actividad de **Limpieza componente secado de lodos y componente de sólidos** dependerá de la disponibilidad del Hidrosuccionador. En la PTAR Calguasig, Pucará Grande y Pilahuin Nueva se efectuará la limpieza del componente de secado de lodos y componente de sólidos de manera manual.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Ing. Giannine Alexandra Sánchez López
ANALISTA TÉCNICO

Ing. Guillermo Paúl Acurio Morejón
SUBDIRECTOR DE ALCANTARILLADO

Ing. Byron Oswaldo Montero Jaramillo
DIRECTOR DOM